


GEA-9R



Rottura placca valvola pressione scambiatore acqua/olio



Heat exchanger with flap broken




WAB-1X



Valvola riscaldamento urea con errore 3363-4. Utilizzare sia nei casi di sostituzione valvola sia per i casi di solo cancellazione errore.



DEF tank heater valve with Pcode 3363-4. Use this codification when has been replaced the valve and when has been deleted only the Pcode.



DAG-9R



Rottura prigioniero bilancieri

Rocker arm stud broken



KPA-7X



Sensore NOX out con errore 3226-12

NOX sensor out downstream with error code 3226-12




EAA-23C



Lavorazione non conforme sul dente della fase motore
albero a camme (Errore P0016)



Not conforming machining on tooth camshaft engine phase (Error code P0016)




SLF-95Z



Sostituzione del kit ACU GEN2 con kit della ACU GEN3



Replacement kit ACU GEN2 to kit ACU GEN3



WCF-13Q



Pompa urea con bassa pressione Pcode 5435-7



Dosing unit with urea low pressure Pcode 5435-7




WCF-14Q



Basso consumo urea Pcode 3826-4



Urea low consumption Pcode 3826-4



KAI-15M



Valvola TVA imbrattata - Pcode 0299



TVA valve smudgy - Pcode 0299



SLF-12X



Centralina ACU GEN3 bloccata durante aggiornamento software



ACU GEN3 bricked during software updating

